

ОТКЛАЊАЊЕ КВАРОВА

Радови на отклањању кварова се могу вршити у **безнапонском стању**, у **близини** напона и **под напоном**.

Један од начина на утврђивању кварова је употреба рефлектометра(сл.8 на страни 201).На сл.10 на 204 страни приказане су зоне опасности на стубу.Прецртај стуб и обележи зоне, а посебно истаћи сигурносни размак који зависи од висине напона вода.

Написати **златна правила**,радове под напоном и примере радова у близини напона.Користити уџбеник.

НАУЧИТИ!!!

Ружица Тодић Брдарић

Послати потписано и снимљено до 28.5.2020

todicruzica555@gmail.com