


Излазне карактеристике



Слика 4 Излазне карактеристике транзистора

- Излазна отпорност транзистора:

$$r_{CE} = \frac{\Delta U_{CE}}{\Delta I_C}, I_B = const.$$

- Излазни h параметар транзистора (проводност):

$$h_{22e} = \frac{1}{r_{CE}} = \frac{\Delta I_C}{\Delta U_{CE}}, I_B = const$$

- Вредност параметра h_{22e} је врло мала.

Нацртај у свеску, обележи координате, наслов